

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zaproszenia do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. Remont masztu przekaźnika telewizyjnego na dz. o nr ewid. 3771 w miejscowości Posada Jaśliska.

Zamawiający Gmina Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, **przekazuje treść zapytań** dotyczących zaproszenia do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. Remont masztu przekaźnika telewizyjnego na dz. o nr ewid. 3771 w miejscowości Posada Jaśliska.

1. Proszę o przesłanie lub udostępnienie czytelnego zdjęcia rysunku masztu ponieważ z aktualnego jest bardzo trudno coś odczytać.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający informuje, iż czytelna dokumentacja istniejącego masztu została zamieszczona na stronie BIP Gminy Jaśliska (Załącznik Nr 1 do odpowiedzi).

2. Jaka jest wysokość masztu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający informuje, iż wysokość masztu wynosi 25,06 m + 2,00 m iglica.

3. W przedmiarze w pkt. dotyczącym czyszczenia zastosowano j.m. tony, czy zakres czyszczenia pokrywa się zakresem malowania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający informuje, iż zakres czyszczenia pokrywa się z zakresem malowania. Szczegółowy opis robót został zawarty w STWiORB - wykonanie powłoki malarskiej – załącznik Nr 3 do Odpowiedzi. STWiORB została zamieszczona na stronie BIP Gminy Jaśliska.

4. Czy jest możliwość przesłania zdjęcia masztu ,ewentualnie przykładowych zdjęć uszkodzeń powłok malarskich?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja zdjęciowa istniejącego masztu została zamieszczona na stronie BIP Gminy Jaśliska (Załącznik Nr 2 do odpowiedzi).

5. Malowanie od 35-50m tylko w gruncie, a od 15-35 m tylko w nawierzchni?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający informuje, iż cała konstrukcja istniejącego masztu ma być zabezpieczona poprzez malowania farbą gruntująca, a następnie nawierzchniową.

6. Jaki kolor nawierzchni zamawiający wymaga??

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia powinna być w kolorze RAL 7024 lub zbliżonym.

7. Co ma na myśli Zamawiający poprzez NAPRAWA IGLICY O DŁUGOŚCI 2M, na czym ta naprawa ma polegać?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Zamawiający informuje, iż naprawa iglicy polega na przywróceniu konstrukcji iglicy do stanu pierwotnego. Zniszczona konstrukcja iglicy została przedstawiona w dokumentacji zdjęciowej istniejącego masztu (Załącznik Nr 2 do odpowiedzi)

8. Jaka trwałość powłoki jest wymagana przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:

Zamawiający informuje, iż trwałość powłoki malarskiej powinna wynosić min. 10 lat.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Adam Dańczak

Załączniki:

- 1) Dokumentacja techniczna – załącznik Nr 1,
- 2) Dokumentacja zdjęciowa – załącznik Nr 2,
- 3) STWiORB wykonanie powłoki malarskiej – załącznik Nr 3.